

# Instrumentos de desenho

Prof. Isabella Sierra



#### Instrumentos de desenho

- Suporte para o desenho.
- Permitem a precisão do desenho.
- Devem ser mantidos limpos.
- Seu uso correto acelera o desenvolvimento dos desenhos.



### Lapiseiras (0.3 | 0.5 | 0.7)

 Para marcação dos diferentes tipos e espessuras de traço.


 Lápis são usados apenas para desenhos à mão livre.





## Lapiseiras (0.3 | 0.5 | 0.7) | Grafite

Depende da quantidade de Argila/grafite.





#### Lapiseiras (0.3 | 0.5 | 0.7) | Manutenção


 Desmontagem para retirada de grafites quebrados/entupidos.

 Guardar lapiseira com a ponta para dentro.






### Lapiseiras (0.3 | 0.5 | 0.7) | Atividade 1



 Desenhar à mão seis quadros (dois em cada folha) usando linha fina (lapiseira 0,3)

 Realizar um desenho de cada ao lado usando as linhas abaixo (lapiseira 0,5 e 0,7/0,9).









#### Régua e transferidor

 Régua feita para marcar dimensões e para traçar linhas únicas.

 Transferidor é usado para a marcação de ângulos.









#### Régua e transferidor | Uso

 Marcar local de início da medida e fim.

 Linhas realizadas de uma vez só.







#### Régua e transferidor | Manutenção

Mantenha a régua limpa.


Não utilize com estilete.



#### Régua e transferidor | Atividade 2

1x \_\_\_\_\_

- Em uma nova folha, faça duas linhas base com uma marcação no centro (não precisa ser exato).
- Com o transferidor faça uma marcação à cada 15 graus para as duas linhas.
- Na primeira linha faça o desenho ao lado manualmente, na segunda com auxílio da régua.





#### Compasso

Transferência de medidas.

- Marcação de arcos e circunferências.
- Construção de ângulos e marcação de pontos.





#### Compasso | Uso

 Marcação da localização da ponta seca.

Segurar com indicador e polegar.

 Compasso deve estar ligeiramente inclinado.









#### Compasso | Manutenção

- A ponta seca e grafite devem estar na mesma altura.
- O acabamento da ponta deve ser feito com lixa (sugestão lixa de unha).
- Sempre guardar o equipamento para não quebrar o grafite.
- Para os que têm aperte os parafusos dos braços articulados.





#### Compasso | Atividade 3

1x

- Em uma nova folha, faça dois círculos com o compasso.
- Na primeira use a linha cheia para realizar círculos concêntricos.


 Na segunda faça a mesma coisa utilizando a linha tracejada.





#### **Esquadros (45 e 30/60)**

Criação de linhas paralelas, perpendiculares e nos ângulos de 30°, 45°, 60°, 75°, 105°, 120°, 135°, 150° e 165°.





60°




#### Esquadros | Uso

Um dos esquadros se mantém fixo e o outros se move apoiado no que esta fixo.











## Esquadros | Paralelas e Transversais






## Esquadros | Ângulos







#### Esquadros | Atividade 4




 Desenhar com os esquadros (paralelos à margens da folha seis quadros (dois em cada folha) usando linha fina (lapiseira 0,3)

 Realizar os desenhos abaixo usando as linhas abaixo (lapiseira 0,5 e 0,7/0,9).













#### Esquadros | Atividade 5

- Em uma nova folha, faça duas linhas base com uma marcação no centro (não precisa ser exato).
- Com os esquadros faça as linhas assim como na figura ao lado.
- Repita na linha de baixo usando linhas tracejadas.







#### Instrumentos de suporte

- Prancheta
- Régua T
- Régua paralela
- Fita crepe



