



EXERCÍCIOS DE VISTA DE CORTE
DESENHO MECÂNICO 1
PROF. Márcio Catapan

1) Represente a vistas superior do objeto abaixo, aplique a linha de corte AB na vista superior e projete a vista de corte no lugar da frontal. Aplique a Hachura de acordo com as Normas da ABNT e represente as cotas do objeto.



2- Desenhe a vista superior do objeto BRAÇO de Ferro Fundido. Aplique o corte total longitudinal sobre a nervura passando pelos centros dos furos. Represente a vista de corte substituindo a vista frontal.

Obs: usar a dimensão "A" como 35mm



3- Desenhe a vista superior do objeto abaixo. Aplique o corte total longitudinal sobre a nervura passando pelos centros dos furos. Represente a vista de corte substituindo a vista frontal.

