#### Iniciando um novo projeto:



roi neip, press FI

### Novo projeto – em seguida selecionar a primeira opção

(New Single User Project)



For Help, press F1

#### Selecionar uma pasta onde deseja trabalhar com os arquivos

#### Em seguida: DONE



For Help, press F1

#### Iniciar novo arquivo





### TELA INICIAR DO INVENTOR – MÓDULO PEÇA 3D



#### Para iniciar o perfil 2D da feature 3D selecione "Create 2D Sketch"



PT 🚎 🔺 🖿 🌗 拱 🕪 👯 16/02/2017

#### Selecione um plano onde deseja esboçar o perfil desejado

Obs: é importante salientar que deve ser um plano (não uma superfície qualquer), podendo ser um plano de uma peça.





# Tela inicial para para criação do perfil



#### Selecionar um comando (neste caso linha)





### Concluir o perfil desejado

3D Model Inspect Tools Manage View Environments E	nrance ▼	word or phrase 🕺 🐴 头 🛧 👤 Sign In 💦 🗙 🖉 - 📃 📼 💻 🏧
<sup>(2)</sup> Circle • ((1)) Slot • (1)) Circle • ((1)) Slot • (1)) Circle • ((1)) Slot • (1)) Circle • ((1)) Slot • ((1)) Circle • ((1))	Project Geometry	Scale
Draw 🔻	Constrain 🔻 🦷 Pattern Modify	Layout Insert Format - Exit
Model -		_ = ×
V   M		
Part1 ⊕ - [1,- View: Master ⊕ - ⊡ Origin - ≧ Sketch1 ↓ Grad of Part		RIGHT
	10	
		10
	20	
	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	
Ž		12,708 mm Y -2,681 mm
Select start of line, drag off endpoint for tangent arc	■ 14 - 1 *	12,987 mm, 348,09 deg 1 1
		PT 🚝 🐚 📣 🐽 10:57

## Selecionar a opção "Finish Sketch"

III - ▷ III ← → 🏠 - 👰 - 🚱 Ma 3D Model Inspect Tools Manage V	aterial - 🍚 Appearance - 🗬 😪 f., 🕂 3 View Environments BIM Get Started Vault A	▼ Part1 utodesk 360 Sketch     •	Type a keyword or phrase	部 🌯 🖇 🛧 💄 Sign 1	in 🗙 ? - 🗆 🛛 🗙
	ation Curve D Fillet • See D Polygon Project Geometry Dimension		Move 🚴 Trim 📄 Scale Copy → Extend 🛄 Stretch Rotate - - Split 🚑 Offset	Image Image   Image	Construction Center
Image: Second secon	Co	→ 10 c	Image: second	Layout Insert	Format •
Select start of line, drag off endpoint for tangent arc	● → 開 III				12,987 mm, 348,09 deg 1 1
				PT	a in a in 10:57

## Perfil finalizado e na tela para início ao comando 3D

T - C - C - C - C - C - C - C - C - C -	The fault $\neg \bigcirc \bigcirc f_x + \neg$	Part1 Type a keyword or	r phrase 🏦 🔦 🗴 🛧 👤 Sign I	in - X 🖓 - 🗖 🗖 💌
Create 2D Sketch ZD Sketch	Image: Weight of the sector of the secto	Axis - Plane Axis - Plane ↓ UCS ▷ Mirror		Grill & Snap Fit Boss  Rule Fillet Rest  ☐ Lip
Sketch Primitives Create -	Modify 🕶	Work Features Pattern	Surface 🔻	Plastic Part Harness Convert
Sketch Primitives Create *	Modify -	Work Features Pattern	Surface 🕶	Plastic Part Harness Convert
z de services	10			

PDF

## Selecionar a opção "Extrude"



PDF

PT 🚎 🔺 🏴 🔕 🛱 🌗 🐯 11:00 16/02/2017

## A primeira feature foi finalizada



## Alterar alguma medida



#### Alterar alguma medida

## Alterar alguma medida



## Alterar alguma medida

## Primeira peça ou parte dela finalizada

